

Dibujar el plano en 3D, de un cuadro eléctrico, que realiza el arranque estrella-triángulo de un motor trifásico. Representarlo con todos los materiales necesarios (cuadro, protecciones, contactores, pulsadores, bornas, etc.). Para dimensionarlo se puede suponer la potencia del motor y la tensión de alimentación.

P.D. Las siguientes imágenes **no** se corresponden con el dibujo que hay que realizar.

